

Воздушный метод стерилизации (сухой горячий воздух)

Режим стерилизации				Применяе- мость	Условия проведения стерилизации	Срок сохранения стерильности	Применяемое оборудование
Рабочая температура в стерилизационной камере, °С		Время выдержки					
Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8
160	+2 -2	150		+5	Стерилизации подвергают сухие изделия. Стерилизацию проводят в упаковке из бумаги мешочной, непропи- танной, бумаги мешочной, влагопрочной, бумаги крепированной или без упаковки (в открытых ёмкостях)	Изделия, простерили- зованные в бумаге ме- шочной влагопрочной, бумаге упаковочной высокопрочной, бумаге крепированной могут храниться 3 сут. Изделия простерилизованные без упаковки, должны быть использованы непосредственно после стерилизации	Воздушный стерилизатор
180	+2 -2	60					
200	+3 -3	60					